改善

照明

ボイラ

給湯

受変電

レツサ

ンド

冷凍

冷蔵

生産 設備

株式会社村松製油所

静岡県浜松市/製造業

事業概要

食用油の製造から販売までを行っている 企業です。

本事業では、照明設備、ボイラ・給湯器、 生産設備において省エネ診断を受診し、 運用改善1件、投資改善5件の提案を受け ました。



従業員数

15名

まるっとプラン

15.840円

省エネ効果

エネルギー削減量 (原油換算值)

 $30.5_{\text{kl/}}$



359.1 万円/年

※ 端数処理を切り捨てにて行っているため、合計値と内訳の合計が不一致となる場合があります。

登録診断機関からのコメント

食用油の製造販売を業としています。エネルギーとして電力とA重油を使用 しています。エネルギーの月ごとの使用量(原油換算)の変化を添付しまし た。電気は、夏季の使用量が大きい傾向にあり、月ごとの最大電力(k W) の変動が大きい点に注意が必要です。A重油は、一年中コンスタントに使用 しているものと推測されます。

基準年度における環境負荷は次のとおりです。

(1)CO2排出量:390.2t-CO2/年

(2)原油換算:160.221kg/年

今回の診断は、受診組織の意向に沿って、ボイラー、生産設備(モータ 類)、照明設備に焦点を当てました。掘り起こした省エネポテンシャルは、 原油換算で30.679kQ/年、省エネ率は19.1%でした。

事業者様の声

小社では、生産から環境(インフラ)を含め、工場全体に置ける設備の「老朽 化」が直面している課題です。今回、実施した省エネ診断の【結果】より、優先 的に取り組むべき対象の設備、且つ、順位を判断(決断)することができる様に なりました。早速、今後の投資計画に反映させて、順番に取り組んでいきます。

照明設備

・ 工場の照明はレフランプ(500W)、恒温倉庫照明 は蛍光灯が設置されています。これらの照明をLED 灯に更新することで省エネを図ります。



ボイラ・給湯器

運用 投資

改善

- ボイラ室に1979年製の炉筒煙管ボイラ(KMH-4A) が1台設置されています。バーナの空気比を必要以上 に大きくすると、排ガスによる熱損失が増加します。 空気量を適正な数値に修正することで省エネを図り ます。
- ・ ボイラ室、ごま油精製工場、抽出工場の蒸気バルブ には保温が施されていないため無駄な放熱がありま す。又、ボイラ室及び工場内蒸気配管の一部に裸配 管があります。保温カバーを取付けて熱放散の防止 を図ります。



【その他以下の提案を含む】 高効率機への更新

18.3 kl/年 (159.3 万円/年



生產設備

運用 | 投資 改善

• 圧搾工場内で使用中の三相モータ(11kW×2台)を 高効率モータ(IE3)に更新することにより省エネを 図ります。生産設備のオーバホール時に併せて実施 することを推奨します。尚、更新後のモータは回転 数がアップするのでベルト駆動のプーリー径の大き さの変更が必要となります。(プーリー比の変更)

【その他以下の提案を含む】 ポンプ、ファン、ブロワーへのインバータ導入







工業炉

給排水